Руководство по обновлению микропрограммы для ресивера CD/USB

Введение

- В данном документе описываются процедуры и меры предосторожности при обновлении микропрограммы для ресивера CD/USB.
- Если при обновлении микропрограммы возникает ошибка, ресивер CD/ USB может быть испорчен. Внимательно ознакомьтесь с выполнением следующих далее процедур и мерами предосторожности перед выполнением обновления микропрограммы.
- Об основных функциях ресивера CD/USB см. в соответствующем руководстве по эксплуатации Вашей модели.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

| Обновление для следующих моделей | Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии | Имя программы обновления (размер) |
|--|---|-----------------------------------|
| KDC-BT265U, KDC-BT500U, KDC- MP365BT, U310BT | Версия V137 или более ранняя → V138 | te1510k.krm (6,50 Mb) |
| KDC-300UV, KDC-300UVM, KDC- BT365U, KDC-X300, KDC-BT600U, KMR-D365BT, KDC-BT565U, KDC-X500, KMR-D765BT, KDC- X5000BT, U350BT, U410BT | Версия V137 или более ранняя → V138 | te1512k.krm (6,50 МБ) |
| DPX592BT, DPX502BT, DPX- 530BT, DPX-5000BT, DPX- U730BT | Версия V137 или более ранняя → V138 | te1512k.krm (6,50 Mb) |
| КММ-ВТ302 (Зоны покрытия: Европа) | Версия V117 или более ранняя → V118 | ml1527e.krm (6,50 Mb) |
| КМR-M315BT, КММ-BT315U, КММ-BT315, КММ-BT302 (Зоны покрытия: Азия) | Версия V116 или более ранняя → V117 | ml1528k.krm (6,50 Mb) |
| KDC-BT765HD, KDC-X700 | Версия V117 или более ранняя → V118 | te1518k.krm (6,50 Mb) |
| DPX792BH, DPX702BH | Версия V117 или более ранняя → V118 | te1518k.krm (6,50 MБ) |
| KDC-BT700DAB | Версия V123 или более ранняя → V124 | te1521e.krm (6,50 Mb) |
| KDC-X7000DAB | Версия V123 или более ранняя → V124 | te1522e.krm (6,50 МБ) |
| DPX-7000DAB | Версия V123 или более ранняя → V124 | te1522e.krm (6,50 Mb) |
| KMM-BT502DAB | Версия V114 или более ранняя → V115 | ml1531e.krm (6,50 Mb) |
| KMM-BT515HD | Версия V115 или более ранняя → V116 | ml1555k.krm (6,50 Mb) |
| KDC-DAB400U | Версия V104 или более ранняя → V105 | te1520e.krm (6,50 Mb) |



 Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Порядок работы

Шаг 1 Загрузите файлы микропрограмм и скопируйте их на модуль

Шаг 2 Обновите микропрограммы. (Занимает около 2 минут.) Сбросьте данные ресивера CD/USB.

Шаг 3 Убедитесь в том, что микропрограмма обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на Вашем ПК.

- 1. Загрузите соответствующую программу обновления для модели и версии микропрограммы.
- 2. Скопируйте программу обновления в верхний уровень иерархии на

модуле памяти USB.



- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Нельзя будет выполнить обновление, если этот файл будет скопирован в папке
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии микропрограммы

- 1. Нажмите кнопку [SRC] и выберите "STANDBY" (Режим ожидания).
- Нажмите на регулятор [VOL] для входа в режим настройки.
 На экране появится "FUNCTION"/ "DISPLAY".
- Поверните регулятор [VOL] для отображения "SYSTEM", затем нажмите на регулятор [VOL].
- 4. Поверните регулятор [VOL] для отображения "F/W UPDATE", затем нажмите на регулятор [VOL].
- Поверните регулятор [VOL] для отображения "UPDATE SYSTEM", затем нажмите на регулятор [VOL].
 Отобразится версия текущей микропрограммы.

Процедура обновления микропрограммы

1. Подключите носитель с программой обновления к ресиверу CD/USB.

EXECUTE: KMR-D765B, KDC-300UV, U410BT

Не подключайте его к заднему входному гнезду USB.

- При воспроизведении аудиофайла или если отображается сообщение "NO MUSIC", нажмите кнопку [SRC] и выберите "STANDBY" (режим ожидания).
- Нажмите на регулятор [VOL] для входа в режим настройки.
 На экране появится "FUNCTION"/ "DISPLAY".
- 4. Поверните регулятор [VOL] для отображения "SYSTEM", затем нажмите на регулятор [VOL].
- Поверните регулятор [VOL] для отображения "F/W UPDATE", затем нажмите на регулятор [VOL].
- 6. Поверните регулятор [VOL] для отображения "UPDATE SYSTEM", затем нажмите на регулятор [VOL].
- 7. Снова нажмите на регулятор [VOL].
- 8. Поверните регулятор [VOL] для отображения "YES", затем нажмите на регулятор [VOL].

На экране появится "FILE CHECK".

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

Обновление начинается с отображения надписи "UPDATING". Обновление завершится **приблизительно через 2 минут,** по окончании процедуры отобразится надпись "COMPLETED".

- Ресивер автоматически перезагружается.
 Обновление микропрограммы произведено.
- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, обновлена ли версия программы.



• Если отображается "NO FILE"

- Проверьте, находится ли программа обновления в корневой папке.
- Проверьте, соответствует ли название файла программы обновления модели для обновления.
- Если "WAIT" (ПОДОЖДАТЬ) отображается более 5 минут, возможно, Вы не сможете обновить прошивку. В этом случае проверьте следующие элементы
 - Выньте запоминающее устройство USB и вставьте его снова.
 - Проверьте, имеет ли запоминающее устройство USB функцию защиты.
 Если имеет, используйте другое устройство без функции защиты.
 - Возможно, запоминающее устройство USB неисправно. Обновите другим запоминающим устройством USB.
 - Прошивка не загружена и не скопирована на запоминающее устройство USB успешно. Загрузите и скопируйте ее снова.

Меры предосторожности

- Перед обновлением программы запаркуйте автомобиль в безопасном месте. Не выключайте двигатель, чтобы не допустить разрядки аккумулятора.
- **Не выключайте двигатель или питание ресивера CD/USB, когда проводится обновление.** Обновление не будет выполнено правильно, а ресивер CD/USB может испортиться.