دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ١٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ۲۰۱۹.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA 1-19. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه.

إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات الحدثة	الطرز الستهدفة
001912 أو ما قبله	DMX125BT, DMX125DAB, DMX1025BT
MPEG: 2102030001* ←	
MCU: 2012301251	
BT: 2012310065	



• للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك, راجع "إنشاء وسائط تحديث".

سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقىقة).

USB

DMX125_C800***.img
DMX125_MCU_**.smx
DMX125_BT_****.MVA

الخطوة الثالثة. تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط خديث على الكمبيوتر الخاص بك.

- ١. قم بتنزيل التحديثات من الموقع الإلكتروني.
 - أ. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
- ٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة

 لإجراء التحديث، استخدم جهاز ذاكرة USB بالمواصفات الموضحة أدناه. إجراء التحديث غير ممكن على أجهزة ذاكرة USB بمواصفات أخرى. معيار USB 2.0 :USB

السعة: من ٨ جيجابايت إلى ٣٢ جيجابايت نظام الملفات: FAT 32



- لا تعمد إلى نسخ برنامج التحديث إلى جهاز يحتوي على ملفات صوتية. يُنصَح بشدة استخدام ذاكرة USB فارغة.
 - يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
 - إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

اضغط على الزر <HOME>.



۱. المس[🔯].



٣. المس [Information].



٤. تحقق من الإصدار.


تحديث البرنامج

- 1. قم بتوصيل ذاكرة USB. فتظهر رسالة التأكيد.
- المس [Yes] لبدء التحديث. (يستغرق حوالي ٥ دقائق.)



- تحذير: قد لا يظهر أي شيء على الشاشة لبضع ثوان. يُرجى الانتظار لمدة دقيقة. حتى لو بدا التحديث متوقفًا. لا تقم بإخراج ذاكرة USB أو فصل التيار الكهربائي عن الوحدة أثناء إجراء
 - ٣. بمجرد اكتمال التحديث، أعد تشغيل النظام.
 - اخلع ذاكرة USB.
 - ٥. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى «التحقق من إصدار البرنامج».

في حالة عدم ظهور "Information" على شاشة الإعداد.



- ا. قم بتوصيل ذاكرة USB التي تحتوي على الملف ". ***DMX125_C800 DMX125_C800***.img
 - فتظهر رسالة التأكيد.
 - المس [Yes] لبدء التحديث. (يستغرق حوالي ا دقائق.) تحذير: قد لا يظهر أي شيء على الشاشة لبضع ثوان.
 - يُرجى الانتظار لمدة دقيقة. حتى لوبدا التحديث متوقفًا. لا تقم بإخراج ذاكرة USB أو فصل التيار الكهربائي عن الوحدة أثناء إجراء
 - ٣. بمجرد اكتمال التحديث، أعد تشغيل النظام.
 - اخلع ذاكرة USB.
- ۵. قم بتوصيل ذاكرة USB التي تحتوى على الملفين ".***DMX125_MCU USB ."DMX125_BT***.MVA" e"smx DMX125_MCU_**.smx DMX125_BT_****.MVA
 - فتظهر رسالة التأكيد.
 - المس [Yes] لبدء التحديث. (يستغرق حوالي ٣ دقائق.)
 - ٧. بمجرد اكتمال التحديث، أعد تشغيل النظام.
 - اخلع ذاكرة USB.
 - ٩. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى «التحقق من إصدار البرنامج».

الاحتياطات

- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاد البطارية.
- لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك أو زر تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.