

| Bluetooth®対応携帯電話一覧

KXM-H804 / KXM-H704

■ Android端末

通信事業者	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
NTT Docomo	Google	Google Pixel 8	14	○	○※3※5※9
		Google Pixel 8 Pro	14	○	○※3※5※9
	SHARP	AQUOS sense8(SH-54D)	14	○	○※3※5※9
	SONY	Xperia 5 V(SO-53D)	14	○	○※3※5※9
	京セラ	DuraForce EX(KY-51D)	14	○	○※3※5※9
au	SAMSUNG	Galaxy S23 FE(SCG24)	14	○	○※3※5※9
	Xiaomi	Xiaomi 13T(XIG04)	14	○	○※3※5※9※10
		Redmi 12 5G(XIG03)	14	○	○※3※5※9
	京セラ	TORQUE G06(KYG03)	14	○	○※3※5※9
SoftBank	MOTOROLA	motorola razr 40s(XT2323-7)	13	○	○※3※5※9
	OPPO	OPPO Reno10 Pro 5G(A302OP)	14	○	○※3※5※9※10
	Xiaomi	Xiaomi 13T Pro(A301XM)	14	○	○※3※5※9※10
Y!mobile	OPPO	OPPO A79 5G(A303OP)	13	○	○※3※5※9※10

■ iPhone

通信事業者	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
NTT docomo	Apple	iPhone 15	17.4	○	○※3※5※9
		iPhone 15 Pro	17.4	○	○※3※5※9

・本リストは弊社において一定の条件下で動作を確認した内容です。弊社がお客様に上記携帯端末の動作を保証するものではありません。

- ※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。
- ※2 電話画面からの音声認識機能をご利用頂けない場合があります。
- ※3 BT AUDIOで楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、曲名等）は表示されない場合があります。
- ※4 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。
- ※5 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。
- ※7 端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。
- ※8 スマートフォン端末の電話帳データが正常に登録されない場合があります。
- ※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。
- ※10 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※11 ナビゲーションからの発信で呼出し中に取りやめる場合、スマートフォン/フィーチャーフォン端末の終話ボタンをご使用ください。
- ※12 本機を操作して発信出来ない場合があります。端末側を操作して発信してください。